

Lavoro alla Sagomatrice






Macchine stazionarie

Sagomatrice B


Lavori

Banco	Tracciare (senza controllo)
Sagomatrice	Fresare le scanalature
	Fresare la scanalatura interrotta
	Battuta
	Smusso
Banco	Assemblaggio
	Non Pulire
	Non Incollare


Lista materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Fodrina 3	MDF	1	450	182	25
Traverso 1	L	1	300	60	24
Montante sx 2	L	1	450	78	24
Montante dx 4	L	1	450	60	24
Pezzo di prova	C	2	450	78	24
Pezzo di prova	MDF	1	300	120	25
Spingitoio	C	1	550	120	24



A - A



A - A



8

Esame Parziale

C:\Users\Stefano\Desktop\ASFMS_VSSM_Sektion_T1_logo.jpg

No. Lavoro:	19a_P8
Scala:	1:10 / 1:1
Dim. piano:	420 x 297 / A3
Data:	14.01.2019
Disegnato:	as