

Lavoro alla Sega a Nastro

Macchine stazionarie


Sega a nastro

Lavori

Banco	Tracciatura (senza controllo)
Sega a nastro	Intaglio delle forcelle inclinate con dima
	Taglio del traverso curvo
	Intaglio mezzo legno
Banco	Non rompere gli spigoli
	Non Pulire
	Non Incollare
	NESSUN RITOCOCCO DELLE GIUNZIONI AL BANCO

Lista materiale

Traversi e montanti	C	3	315	45	45
Elemento curvo	C	1	420	170	18
Prova e spingitoio	C	1	300	45	45



La sciablona per la tracciatura e la dima per il taglio, vengono messe a disposizione dalla sede d'esame.

