

Lavoro con pialla a filo e pialla a spessore

Macchine stazionarie

Pialla a filo
Pialla a spessore

Macchine portatili

Sega circolare radiale
Fresatrice verticale a mano
Trapano a mano



Lavori

Pialla a filo	Eeguire piano e filo
Pialla a Spessore	Lavorare in dimensione finita i pezzi
Banco	Traciatura (senza controllo)
Sega circolare radiale	Taglio in lunghezza
Pialla a filo	Piallatura inclinata
	Profilo inclinato
	Piallare interruzione
Fresatrice vert. a mano	Incassare ferramenta per letti
Trapano a mano	Foro per ferramenta per letti
Banco	Assemblare traverso
	Non pulire
	Non incollare


Lista del materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Traverso 1	C	1	500	90	24
Traverso 2	C	1	500	90	30

I traversi devono essere ricavati da tavole grezze


Pezzo di prova	C	1	500	60	24
Ferramenta per letti		2	OPO 49.210.11		
Vite traverso 1		2	Rks 5 x 20		
Viti traverso 2		4	Sks 3.5 x 30		




Vista B




Traverso 1




Traverso 2




A - A



Vista B



Vista C



No. Lavoro:	20_P5
Scala:	1:10/1:1
Dim. piano:	420 x 297 / A3
Data:	14.01.2020
Disegnato:	as