

Lavoro con la Sega a Nastro


Macchine stazionarie

Sega a nastro

Lavori

Banco	Tracciatura (senza controllo)
Sega a nastro	Tagliare le giunzioni
Banco	Nessun lavoro al banco
	Non Pulire

Lista delmateriale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Traverso	C	1	400	60	45
Montante	C	1	300	80	24
Traverso curvo	C	1	400	110	24



La Dima per il traverso rotondo viene messa a disposizione dalla sede esami.

