

Lavoro con Pialla a filo e Pialla spessore

Macchine stazionarie

Pialla a filo
Pialla spessore

Macchine portatili

Sega circolare radiale
Trapano a mano
Fresatrice per scanalature Lamello Zeta P2 (Clamex)


Lavori

Pialla a filo	Eeguire piano e filo
Pialla spessore	Piallare in dimensione i pezzi
Banco	Tracciare (senza controllo)
Sega circolare radiale	Taglio in lunghezza
Pialla a filo	Piallare la parte affusolata
	Piallare il profilo
	Piallatura interrotta
Fresatrice per scanalature	Fresare le giunzioni per Clamex
Trapano a mano	eseguire i fori per i Clamex
Banco	Assemblare i 2 elementi
	Non Pulire
	Non Incollare


Lista materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Montante 1	C	1	500	120	24
Montante 2	C	1	500	130	35

Gli elementi sono grezzi, da lavorare sul posto.


Pezzo di prova	C	1	500	80	24
Clamex P-14		2	OPO 86.005.61		





Vista B




A - A



Montante 1



Montante 2



Interruzione:
3 mm al punto più profondo

A - A

