

Lavoro di adattamento

Macchine portatili

Seghetto alternativo
Pialletto a mano (pialla elettrica)
Trapano a mano

Utensili a mano

Utensili di tracciatura
Utensili a mano
Carta vetrata



Lavori

Banco	Tracciatura(senza controllo)
	Adattare le dime
	Riportare le dime sul rivestimento
	Intagliare e adattare il rivestimento
	Forare l'apertura del cavo
	Rompere leggermente gli spigoli

Lista materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Rivest. elemento 1 & 2	P.Tru.Me	2	400	381	19
Dime	MDF	2	400	381	5 - 8

In alternativa, è possibile utilizzare HDF / pavatex duro oppure fogli di carta

Vista



2

Esame Parziale



No. Lavoro:	22_P2
Scala:	1:5
Dim. piano:	420 x 297 / A3
Data:	12.01.2022
Disegnato:	as